

# Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub

**EN**

## Installation Instructions

1. Plug the power adapter into a nearby AC wall outlet or surge protector. Then, plug the round power connector to the back of the Hub.
2. Using the enclosed cable, connect the Hub and then your computer. If your computer is on, the Hub will automatically be detected and configured. If your computer is off, turn it on for the Hub to be detected and configured.
3. Attach a USB 2.0 or 1.1 device to the Hub, and begin using it.

**Note:** In order for the Hub to function in high-speed mode (480Mbps), it must be plugged into a Hi-Speed USB 2.0 port. High-speed hub drivers are included with USB 2.0 PCI upgrade cards or provided by your computer manufacturer.



P36155ea

**FR**

## Instructions d'installation

1. Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale ou un parafoudre. Branchez ensuite le connecteur rond à l'arrière du hub.
2. À l'aide du câble fourni, branchez le Hub à votre ordinateur. Si votre ordinateur est allumé, le hub est automatiquement détecté et configuré. Si votre ordinateur est éteint, allumez-le. Le hub sera ainsi automatiquement détecté et configuré.
3. Reliez un périphérique USB 2.0 ou 1.1 au hub. Il est prêt à être utilisé.

**Remarque :** Pour un fonctionnement en mode haut débit (480 Mbps), le Hub doit être branché dans un port USB 2.0 à Haut Débit. Les pilotes haut débit sont fournis avec votre carte de mise à niveau PCI USB 2.0 ou disponibles auprès du fabricant de votre ordinateur.

**DE**

## Installationsanweisungen

1. Schließen Sie das Netzgerät an eine nahe gelegene Steckdose oder einen Überspannungsschutz an. Verbinden Sie dann den runden Anschlussstecker mit der Rückseite des Hubs.
2. Schließen Sie das beiliegende Verbindungskabel erst an den Hub und dann an den Computer an. Wenn der Computer eingeschaltet ist, wird der Hub automatisch erkannt und konfiguriert. Ist der Computer ausgeschaltet, schalten Sie ihn ein, damit der Hub erkannt und konfiguriert wird.
3. Schließen Sie ein USB 2.0- oder USB 1.1-Gerät an den Hub an. Dann können Sie es benutzen.

**Hinweis:** Der Hub muss mit einem Hi-Speed USB 2.0 Port verbunden werden, damit er im Hi-Speed Modus (480 Mbit/s) arbeitet. Hi-Speed Hub-Treiber sind im Lieferumfang Ihrer USB 2.0 PCI Upgrade-Karte enthalten oder vom Computerhersteller zu beziehen.

# Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub

**NL**

## Installatie-aanwijzingen

1. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact aan de muur of op een spanningsbeveiliging. Sluit vervolgens de ronde voedingsconnector aan op de achterkant van de hub.
2. Sluit de hub met de meegeleverde kabel aan op de computer. Als uw computer is ingeschakeld, wordt de hub automatisch herkend en geconfigureerd. Indien uw computer is uitgeschakeld, zal de hub pas herkend en geconfigureerd worden zodra u uw computer hebt ingeschakeld.
3. Sluit een USB 2.0- of 1.1-apparaat aan op de hub en neem het in gebruik.

**Let op:** De hub werkt slechts in de hi-speed-modus (met snelheden van 480 Mbps) als hij is aangesloten op een hi-speed USB 2.0-poort. Stuurprogramma's voor de hi-speed hub worden geleverd bij uw USB 2.0 PCI-upgradekaart of door uw computerfabrikant.

**ES**

## Instrucciones para la instalación

1. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de salida CA en una pared cercana o en un protector contra sobretensiones. Después, inserte el enchufe de alimentación redondo en la parte posterior del hub.
2. Utilizando el cable adjunto, conecte el hub y luego su ordenador. Si su ordenador está encendido, el hub será detectado y configurado automáticamente. Si su ordenador está apagado, enciéndalo para que el hub pueda ser detectado y configurado.
3. Conecte un dispositivo USB 2.0 ó 1.1 al hub, y comience a utilizarlo.

**Nota:** Para que el hub pueda funcionar a alta velocidad (480Mbps), éste debe ser conectado a un puerto USB 2.0 de alta velocidad (Hi-Speed). Los drivers para el hub de alta velocidad vendrán incluidos con la tarjeta PCI de actualización USB 2.0 o le serán suministrados por el fabricante de su ordenador.

**IT**

## Istruzioni per l'installazione

1. Inserire l'adattatore in una presa a muro CA o in una presa filtrata. Quindi, attaccare il connettore di alimentazione tondo al retro dell'hub.
2. Utilizzando il cavo fornito, collegare l'hub e di seguito il computer. Se il computer è acceso, l'hub viene immediatamente rilevato e configurato. Se il computer è spento, accenderlo per rilevare e configurare l'hub.
3. Collegare un dispositivo USB 2.0 o 1.1 all'hub ed iniziare ad utilizzarlo.

**Nota:** per funzionare ad alta velocità (480 Mbps), l'hub deve essere collegato ad una porta USB 2.0 ad alta velocità. I driver dell'hub ad alta velocità sono forniti con la scheda PCI di aggiornamento USB 2.0 o dal produttore del computer.

P36155ea