



WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przenośna ładowarka bezprzewodowa i stojak Belkin (Edycja Specjalna WIZ003) Wycofanie produktu



Firma Belkin zainicjowała dobrowolne wycofanie wszystkich jednostek przenośnej ładowarki bezprzewodowej i stojaka Belkin (Edycja Specjalna WIZ003), i oferuje pełny zwrot pieniędzy wszystkim nabywcom.

Wada fabryczna zasilacza może spowodować nieprawidłowe działanie i przegrzanie ładowarki, stwarzając zagrożenie pożarem i porażeniem prądem.

Nie zgłoszono żadnych obrażeń ciała ani szkód majątkowych, a niniejsza reklama nie dotyczy żadnych innych bezprzewodowych ładowarek firmy Belkin ani innych produktów firmy Belkin.

W przypadku zakupu przenośnej ładowarki bezprzewodowej ze stojakiem Belkin Edycja Specjalna WIZ003, ważne jest, aby natychmiast zaprzestać jej używania, odłączyć ją od źródła zasilania i skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpiecznej utylizacji produktu oraz sposobu uzyskania refundacji, prosimy lub odwiedzenie strony internetowej www.belkin.com/us/support/wiz003recallform.

Produkty, o których mowa to:

- O numerach seryjnych: 35B01DO6029400-35B01DO6033704, 35B01DO5010350-35B01DO5014350, 35B01DO6016560-35B01DO6020560, 35B01DO5014500-35B01DO5020003, 35B01DO6010001-35B01DO6010500 and 35B01DO6010501-35B01DO6015500;
- Numer seryjny znajduje się na akumulatorze.